

GROVKONTROLL MA-LAB

Dricksvatten för enskilt bruk

Box 45
281 21 Hässleholm

Tel.nr: 0430-234 95
Fax 0451-17100

KEMISK VATTENANALYS

Uppdragsgivare:

Magnus Ek
Ryttene Vallby 6
725 92 VÄSTERÅS

- E-installation?
- kalk i avloppet
- livslängd, underhåll

Datum

2004-07-08

BESKRIVNING	RESULTAT	SKALL VARA
Bottensats	ingen	ingen
Grumlighet	ingen	ingen
Lukt	ingen	ingen
pH	7,5	mellan 7,5-10
Alkalinitet	180	över 60 mg/l
COD(Mn)	1	under 8 mg/l
Hårdhet	24	under 8 dH (tyska grader)
Järn	0,31	under 0,5 mg/l
Mgn	0,03	under 0,3 mg/l
Nitrit	0,001	under 0,1 mg/l (NO ₂ -N)
Nitrat	0,01	under 5,0 mg/l (NO ₃ -N)

Utlåtande:

Mycket hårt vatten, vilket tyder på mycket högt kalkinnehåll. Kalkhaltigt vatten kan orsaka skador på hushållsmaskiner och VVS-systemet. Vattnet bör avhärdas. **Något förhöjt järnvärde**. Kan orsaka missfärgningar på sanitetsporslin och vittvätt samt orsaka lukt. Övriga värden normala.