



Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384
721 08 Västerås

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384
721 08 Västerås
021-130283

Brandskyddsprotokoll

1 av 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2010-02-18

Darienummer

14503,500 — 10228 — 1

Adressat

Ek Magnus
Simone Jones
Vallby Rytterne 6
725 92 Västerås

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Rytterne-Vallby 1:11	Ek Magnus	Ek Magnus
Fastighetsadress	Simone Jones	Simone Jones
Vallby Rytterne 6	Vallby Rytterne 6	Vallby Rytterne 6
Kontrolldatum	725 92 Västerås	725 92 Västerås
Kontroll utförd av		
2010-02-17 Rickard Borg		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast sotad
Lokaleldstad	Keddy Murspis	8	Bv	Vardagsrum	Bostad	2004-09-17

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Modulskorsten	Blockskorsten	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga brister noterades vid brandskyddskontrollen.

Skorstensfejartekniker

Rickard Borg

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvektic 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,40 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egens- 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

1110(1110)

209375-6372