



Utdrag ur miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister, 2018-04-04

Observera att den som beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget.

Mätplats

Fastighetsbeteckning: Klippan 43
Besöksadress: Drottninggatan 2h

Fastighetsdata

Hustyp: Radhus
Byggår: 1996
Ventilation: Mekanisk frånluft
Grund: Platta på mark
Byggnadsmaterial: Ej blåbetong

Årsmedelvärde

Radonhalt

24 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Senast uppmätta värden

Mätvärde	Plan	Rum	Startdatum	Slutdatum
27 Bq/m ³	1	VARDAGSRUM	2002-10-03	2003-02-18
21 Bq/m ³	2	SOVRUM	2002-10-03	2003-02-18

Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se

Telefon: 021-39 16 36, Telefontid: 9.30-11.30 samt 13.00-15.30.

Besöksadress: Port-Anders gata 3, ingång T3.