



Utdrag ur miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister, 2018-03-07

Observera att den som beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget.

Mätplats

Fastighetsbeteckning: Ullvi 3:375
Besöksadress: Guttorms Väg 16

Fastighetsdata

Hustyp: Radhus
Byggår: 1980
Ventilation:
Grund: Platta på mark
Byggnadsmaterial: Vet ej

Årsmedelvärde

Radonhalt

79 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Senast uppmätta värden

Mätvärde	Plan	Rum	Startdatum	Slutdatum
81 Bq/m ³	1	SOVRU	1996-12-06	1997-03-16
77 Bq/m ³	2	ARBET	1996-12-06	1997-03-16

Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se

Telefon: 021-39 16 36, Telefontid: 9.30-11.30 samt 13.00-15.30.

Besöksadress: Port-Anders gata 3, ingång T3.