



Utdrag ur miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister, 2018-01-16

Observera att den som beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget.

Mätplats

Fastighetsbeteckning: Hålteglet 3
Besöksadress: Framnäsvägen 2

Fastighetsdata

Hustyp: Villa
Byggår: 1942
Ventilation: Självdrag
Grund: Källare
Byggnadsmaterial: Vet ej

Årsmedelvärde

Radonhalt

57 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Senast uppmätta värden

Mätvärde	Plan	Rum	Startdatum	Slutdatum
55 Bq/m ³	1TR		2008-02-12	2008-04-30
59 Bq/m ³	BV		2008-02-12	2008-04-30

Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se

Telefon: 021-39 16 36, Telefontid: 9.30-11.30 samt 13.00-15.30.

Besöksadress: Port-Anders gata 3, ingång T3.